#### Gestión de Caminos Rurales Monitoreo y Planificación

Ing. V. Javier Charette.
Secretario de Planeamiento e Infraestructura

América – Rivadavia – Buenos Aires 18/06/2013



#### Desarrollo de la presentación

- Puntos destacados del 1º Taller.
- Gestión de los caminos rurales.

Desarrollo de herramientas e implementación.

• Monitoreo, planificación, comunicación.

Sistema GPS en maquinarias,

Seguimiento de cuerpos superficiales de agua (-> Ingreso y Egreso de agua),

Sistema de informes y reclamos.



#### Puntos claves del 1º Taller


 Características de periodos de Inundación y Sequia.

Hidrología y el uso de la tierra. (Canales, EB)

• Prioridades.




#### Características inundación-sequía





### Hidrología y Prioridades





#### Gestión de los caminos

- Gestión tradicional
  - Ubicación de los trabajos relacionados a campos o hitos característicos de la zona.
  - Registros en tiempo y espacio endebles.
    - Alteos, limpieza canales y alcantarillas.
  - Difícil cuantificación de los trabajos realizados.
  - Discusiones permanentes sobre mantenimiento de los mismos.
- La falta de información dificulta la evaluación y planificación de los trabajos.




#### Gestión de los caminos


- Desarrollo de Herramientas para la gestión:
  - El mismo se basará sobre un SIG (Sistema de Información Geográfico)
    - Sistema de información capaz de integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar información geográficamente referenciada.
    - Selección del Sistema de referencia:
      - WGS84 / Pseudo-Mercator EPSG 3857 ¿?



#### Marco del sistema desarrollado




#### Identificador del camino









#### Caminos principales, secundarios (y terciarios)






#### Perfil del camino








#### Ancho de calzada






#### **Caminos Cortados**






#### Alteos realizados







#### Alcantarillas








#### Fechas de instalación



#### Prioridades







Cascos Urbanos Escuelas Rurales



#### Prioridades





Tambos

Feet-Lots



#### **Equipos viales**

- 5 Campamentos de mantenimiento, c/u formado por 2
   Motoniveladoras, 1 casilla y 1 cisterna.
- 3 Motoniveladoras, trabajos cercanos áreas urbanas.
- 2 Tractores con equipo de disco.
- 3 Retroexcavadora (c/u con cisterna y casilla).
- 2 Equipos de transporte, c/u formado por 1 cargadora frontal y 2 camiones + un camión batea.




#### Sistema GPS

 Se han incorporado la totalidad de las maquinas de mantenimiento a la flota de seguimiento satelital.

- Seguimiento en tiempo real.
- Post-Análisis. (desarrollo de herramientas de análisis)
- Evaluación de parámetros índices.



#### Reporte 1º trimestre



Enero

• Febrero

Marzo



#### Informes trabajos de alteos

#### Breve descripción del trabajo realizado:

#### Datos característicos:

Nº Maquina: **210**- Operador: *Oscar A. Jampi*- Dificultad del trabajo: *Baja*- Existieron problemas: *No*- Fecha de inicio: **23/02/2013** 

Fecha de finalización: 28/02/2013
Días no laborables: 1 (27/02/13)
Horas de trabajo maquina: 40 Hrs

Consumo combustible: 600 L

#### <u>Ubicación geográfica del trabajo (UTM):</u>

Coordenadas Inicio: 20H; 483561.00m E; 6096593.00m S Coordenadas Final: 20H; 480545.00m E; 6097700.00m S

Beneficiarios:

En forma directa:
En forma indirecta:






#### **Imágenes Satelitales**



- Partido en el limite de imágenes.
- Permite poseer parcialmente mayor cantidad de imágenes.



#### Problemas en el sensor



 Se observan líneas con información faltante, se recurrió a técnica de ajuste por vecinos cercanos para completar "aproximadamente" cuerpos de agua. Imagen 03/07/12

## ansinena Condarco Colonia Sere San Maurjelo rancisco Victoria Kırtin Olavarı

# Manchas de agua 03/07/12

 Imagen completa del Partido



# ansinena Condarco Colonia S

# Manchas de agua 24/11/12

Imagen completa del Partido



#### Sistema de Reclamos

A implementar....

- Centralizar sistema de reclamos
  - Mediante pagina web (API Google Maps)
  - Teléfono único de reclamos.

Seguimiento de reclamos






#### Análisis Áreas Urbanas


 Durante el periodo de emergencia se realizaron comparaciones con los eventos del 2001




#### Sansinena - Condarco




### 15/11/2000 contra 24/11/2012




## 2/01/2001 contra 24/11/2012




## 24/04/2001 contra 24/11/2012



#### 2/11/2001 contra 24/11/2012




#### 3/4/2002 contra 24/11/2012




#### González Moreno – San Mauricio




### 15/11/2000 contra 24/11/2012




## 2/01/2001 contra 24/11/2012




# 24/04/2001 contra 24/11/2012




## 2/11/2001 contra 24/11/2012




#### 3/4/2002 contra 24/11/2012




#### América – Cerrito




### 15/11/2000 contra 24/11/2012




#### 2/01/2001 contra 24/11/2012




#### 24/04/2001 contra 24/11/2012



#### 2/11/2001 contra 24/11/2012




#### 3/4/2002 contra 24/11/2012




#### Fortín Olavarría – Sundblad




### 15/11/2000 contra 24/11/2012




## 2/01/2001 contra 24/11/2012




## 24/04/2001 contra 24/11/2012



## 2/11/2001 contra 24/11/2012




#### 3/4/2002 contra 24/11/2012




#### Roosevelt – Mira Pampa




## 15/11/2000 contra 24/11/2012




## 2/01/2001 contra 24/11/2012




# 24/04/2001 contra 24/11/2012



### 2/11/2001 contra 24/11/2012




### 3/4/2002 contra 24/11/2012






#### Catastro Rural






#### Cartas IGM 1:50.000



### DEM (strm+igm)

High: 120 Low: 90



Rivadavia.